



STAROSTA KOŁOBRZESKI

Kołobrzeg, 20 stycznia 2016 r.

BRP.152.1.2015

**Kancelaria Prawna
„Świeca i Wspólnicy” sp. k.
ul. Bagatela 11 lok. 3
00-585 Warszawa**

W odpowiedzi na Państwa petycję z dnia 10 listopada 2015 r. (wpływ do tut. Urz. w dniu 16 listopada 2015 r.) w sprawie wszczęcia kontroli w trybie art. 83 b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym, informuję, że na podstawie w/w ustawy przeprowadzono kontrolę stacji diagnostycznych, znajdujących się na terenie powiatu kołobrzесьkiego. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości podczas przeprowadzania badań technicznych, w szczególności pojazdów marki Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche.

Należy również wskazać fakt, że badania techniczne pojazdów wykonywane są zgodnie ze ściśle określoną procedurą, zawartą w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776). Diagnosta przeprowadzający badania na stacjach kontroli pojazdów w przypadku aut wyposażonych w silniki diesla nie bada ją składu spalin. W warunkach stacji kontroli pojazdów nie jest więc możliwe sprawdzenie, czy w spalinach danego pojazdu została przekroczona, a jeżeli tak to w jakim stopniu, emisja tlenków azotu, czy jakichkolwiek związków chemicznych. W takim przypadku wykonuje się jedynie pomiar zadymienia spalin, który mieści się w zakresie okresowego badania technicznego pojazdu (§2 ust. 1 pkt 3 lit. i rozporządzenia). Dział IV pkt III załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia, stosowany w przypadku pojazdów z silnikiem samoczynnym, określa procedurę badania, w której diagnosta stosuje dymomierz optyczny wykorzystujący w działaniu zjawisko pochłaniania promieniowania widzialnego (światła) w gazach. Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia pkt 8.2.2.2. (zadymienie spalin) wynik badania będzie negatywny jeśli przekroczy dopuszczalną wartość (usterka istotna).



STAROSTA KOŁOBRZESKI

W odpowiedzi na pytanie, jakie czynności w sprawie poruszanej w przedmiotowej petycji podjął Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kołobrzegu należy podkreślić, iż zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 j.t.) zadaniem rzecznika konsumentów jest ochrona praw konsumentów lokalnej społeczności, przede wszystkim poprzez udzielanie konsumentom pomocy w indywidualnych sprawach. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie działa z urzędu, a zakres działań podejmowanych przez rzecznika wyznacza wniosek konsumenta. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kołobrzegu nie podejmował działań w powyższym zakresie, ponieważ konsumenci nie składali wniosków o udzielenie pomocy w sprawie.

STAROSTA
Tomasz Tamborski

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu;
- 3) Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kołobrzegu;
- 4) a/a.